Na manhã desta sexta-feira, 17 de janeiro de 2025, um helicóptero modelo Robinson R44, prefixo PR-XYZ, caiu na região de Mairiporã, na Grande São Paulo, resultando na morte de duas pessoas e deixando outras duas feridas. A aeronave decolou do Campo de Marte, na capital paulista, com destino a Bragança Paulista, por volta das 8h30. Cerca de 20 minutos após a decolagem, o helicóptero perdeu contato com a torre de controle.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e localizaram os destroços da aeronave em uma área de mata fechada, de difícil acesso, próximo à Represa Paiva Castro. No local, constataram o óbito de dois ocupantes, cujas identidades ainda não foram divulgadas. Outros dois passageiros foram resgatados com vida e encaminhados ao Hospital das Clínicas, em São Paulo, onde permanecem internados em estado grave.

A Força Aérea Brasileira (FAB) e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) foram notificados e já iniciaram as investigações para determinar as causas do acidente. Testemunhas relataram ter ouvido um barulho incomum antes da queda, seguido por uma coluna de fumaça. As condições meteorológicas no momento do voo eram favoráveis, o que leva os investigadores a considerarem outras hipóteses, como falha mecânica ou erro humano.

Este incidente ocorre pouco mais de um ano após outro helicóptero desaparecer no estado de São Paulo, em 31 de dezembro de 2023, durante o trajeto entre a capital e Ilhabela. Na ocasião, a aeronave transportava quatro pessoas e as buscas se estenderam por vários dias, envolvendo a utilização de drones e helicópteros especializados.

As autoridades reforçam a importância de seguir rigorosamente os protocolos de segurança e manutenção das aeronaves, especialmente em voos sobre áreas de difícil acesso. A comunidade aeronáutica aguarda os resultados das investigações para compreender as circunstâncias que levaram a mais este trágico acidente.